

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель БУ "Кисон" "Пенаты"
 С.М. Кособуцкая
 "30" "апреля" 2026 года

ПЛАН

мероприятий бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты"
 Центрального административного округа" (далее - учреждение) по обеспечению соблюдения обязательных требований,
 указанных в предостережении № 55260061000221168488 от 25 марта 2026 года
 Главного управления МЧС России по Омской области

№ п/п	Описание предостережения	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо
1	Возможно несоблюдение требований пожарной безопасности, а именно: 10.03.2026 на объекте защиты по адресу: г. Омск, п. Биофабрика, д. 14 произошло ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации.	Принято к сведению. Анализ соблюдения требований п. 6.1.1. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" и абзаца 1 пункта 54 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" показал, что датчик сработал на кухне. В выходные дни штатным слесарем-электриком проведена замена 4 конфорок электроплиты в помещении кухни. Ранним утром для проведения обжига (удаления заводской смазки, нагара и подготовки к первому использованию), повар включила конфорки на минимальную мощность (для удаления влаги), затем постепенно повышала температуру до максимума (для выгорания смазки). При этом вытжка была включена, но не справилась с объемом образовывавшегося дыма. Все это привело к срабатыванию пожарной сигнализации. С поваром проведена разъяснительная работа по данному факту. Усилить контроль за соблюдением обязательных требований.	До 31.03.2026 г.	Ненашева Е.В., заместитель руководителя по пожарной безопасности и административно- хозяйственной части
	Таким образом в соответствии с п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты", система пожарной сигнализации на объекте не выполнила одну из основных задач - достоверное обнаружение пожара.			

Заместитель руководителя
 по пожарной безопасности и административно-хозяйственной части

Е.В. Ненашева